

Juhend digitaalse veemõõtjaga veemõõdusõlme veest tühjendamiseks talviseks perioodiks.

1. Sulge õues olev tühjendusega maakraan. Veendu, et maakraan oleks suletud lõpuni.
2. Kontrolli, et veemõõdusõlmes olevald kuulkraanid mõlemal pool veemõõtjat oleksid avatud (soovitavalt $\frac{3}{4}$ ulatuses, sest see tagab, et kuulkraani ei jää vett).
3. Ava veemõõdusõlmes olev õhutus- ja tühjenduskraan. Veendu, et vett enam veemõõdusõlmes pole.
4. Kontrolli, et veemõõtja ekraanil vilguks kiri "Dry" (vt foto – veearvesti tabloost). See näitab, et veemõõtja on kuiv.

