

Juhend digitaalse veemõõtjaga veemõõdusõlme veest tühjendamiseks talviseks perioodiks.

1. Sulge õues olev tühjendusega maakraan. Veendu, et maakraan oleks suletud lõpuni.
2. Kontrolli, et veemõõdusõlmes olevad kuulkraanid mõlemal pool veemõõtjat oleksid avatud (soovitavalt $\frac{3}{4}$ ulatuses, sest see tagab, et kuulkraani ei jää vett).
3. Ava veemõõdusõlmes olev õhutus- ja tühjenduskraan. Veendu, et vett enam veemõõdusõlmes pole.
4. Kontrolli, et veemõõtja ekraanil vilguks kiri "Dry". See näitab, et veemõõtja on kuiv.